

Linea	Modello	Articolo
P&P	PARKA STONE	GGXZ4310

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

TESSUTI:

Esterno: 100% poliestere spalmato poliuretano
 Fodera: 100% poliestere e pile su schiena e interno collo
 Imbottitura: 100% poliestere da 160 gr/mq

SPECIFICHE:

Parka fisso imbottito
 Maniche staccabili
 Cappuccio ripiegabile nel collo
 Chiusura con cerniera
 Una tasca al petto con portabadge a scomparsa
 Due tasche inferiori chiuse con bottone a pressione
 Due tasche inferiori chiuse con cerniera
 Una tasca interna
 Polsini elastici regolabili
 Due zip interne al petto e in basso per personalizzazione
 Profili rifrangenti su schiena e spalle
 Coulisse con fermacorda al fondo

Possibilità di cambio tira zip in diversi colori

Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto per la stagione invernale in presenza di temperature fredde ma non estreme. Protegge inoltre da vento e pioggia

INFO TECNICHE:

Colori disponibili: 01 Blu, 09 Grigio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: PRIMA

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2013

IMBALLAGGIO:

Cartone da 6

PITTOGRAMMI:

PRIMA CATEGORIA

EN ISO
13688:2013


TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	53	57	61	65	69	73
LUNGHEZZA	79.5	81	82.5	84	85.5	87
LUNGH.MANICA	65.5	67.5	68.5	69.5	70.5	71.5
SPALLE	45.5	48	50.5	53	55.5	58
FONDO	51	55	59	63	67	71

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		



Linea	Modello	Articolo
P&P	PARKA STONE	GGXZ4310

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali